

## PYTANIE

Rozbudowa z przebudową jałownika nr 2 na cieletnik na terenie gospodarstwa w Gilowie  
pozycja przedmiaru robót nr 9 czy jest ujęta prawidłowo,


z naszego wyliczenia powinno być 417,600 m<sup>2</sup> razy grubość posadzki.

Oraz proszę podać o jakich oczkach powinna być siatka stalowa fi 8 mm w pozycji 10  
ponieważ wpływa to na cenę

## ODPOWIEDŹ

Obmiar w poz. 9 winien być taki sam jak w poz. 6 – czyli 417,600 m<sup>2</sup>.

Natomiast siatka ( w poz. 10 ) zbrojeniowa fi 8 o oczkach 15 x 15 cm.

  
INSPEKTOR NADZORU  
inż. Andrzej Budziński  
specjalność: konstrukcyjno-budowlana  
Upr. na podst. §5 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 113,  
§7 i §12 ust. 1 pkt 2 (Dz.u. Nr 8 poz. 46  
z dnia 20 lutego 1975)  
ul. Kolejowa 3/1, 57-200 Ząbkowice Śl.  
Upr. UAN.VI-f/3/7/90